



УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБУ «КЦСОН
Пригородного района»

М.Р.Токаева

10 сентября 2013 года.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта социальной инфраструктуры К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 25

МБДОУ «Детский сад № 18» ст. Архонская

10 сентября 2013 года

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Учреждение образование
1.2. Адрес объекта: РСО – Алания, Пригородный район, ст. Архонская, ул. Далибанда, 8
1.3. Сведения о размещении объекта
- отдельно стоящее здание 1 этажей, 168,8 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 138 кв.м
1.4. Год постройки здания 1912, последнего капитального ремонта
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _____, капитального 2014
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 18 ст. Архонская», МБДОУ «Детский сад № 18 ст. Архонская»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 363120, РСО – Алания, Пригородный район, ст. Архонская, ул. Далибанда, 8

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация Учреждением оказываются
воспитательно – образовательные услуги.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Маршрутное такси «Владикавказ – ст. Архонская», остановка «Владикавказская»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м

3.2.2 время движения (пешком) 3 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет).

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД (К, О, С) ДЧ – И (Г, У)	1	1,2
2	Вход (входы) в здание	ВНД (К, О, С) ДЧ – И (Г, У)	2	3,4
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (К, О, С) ДЧ – И (Г, У)	3	5
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД (К, О, С) ДЧ – И (Г, У)	4	6
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К, О, С) ДЧ – И (Г, У)		7
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ – И (К, О, Г) ВНД (С, У)		1
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД (К, О, С) ДЧ – И (Г, У)		

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: На момент составления акта объект временно не доступен для инвалидов, передвигающихся в креслах – колясках, инвалидов с нарушением опорно – двигательного аппарата и инвалидов с нарушением зрения, доступен частично для инвалидов с нарушениями слуха и инвалидов с нарушениями умственного развития ВНД (К, О, С), ДЧ – И (Г, У). Для адаптации объекта для основных МГН необходимо провести текущие ремонтные работы, оснастить объект ТСР. Оборудовать входную группу с учетом требований безбарьерной среды для МГН, оснастить объект поручнями, адаптировать пороги внутри здания в соответствии с действующими нормативами. Пути движения внутри здания оборудовать ровным покрытием. Полностью переоборудовать санитарно – гигиенические помещения в соответствии с нормативными требованиями. Установить

идентичные знаки и символы в пределах здания и территории в соответствии с ГОСТ. После проведения данных работ объект будет обустроен по типу ДЧ – В (доступен частично для всех МГН). В связи с тем, что здание было построено в 1912 году, обустроить объект по типу А не имеет технической возможности.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \ п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	текущий ремонт
8.	Все зоны и участки	текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2014 г.

в рамках исполнения Республиканской целевой программы «Доступная среда в РСО – Алания» на 2012 – 2015гг.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации Доступно частично всем – ДЧ - В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии с Межведомственной рабочей группой по проведению мониторинга доступности и паспортизации приоритетных объектов и услуг

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

не требуется

4.4.3. техническая экспертиза, разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)

Управление образования АМС МО – Пригородный район

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов СОРО
ВОИ, СОРО ВОС;

4.4.6. другое _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается - нет

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации _____.

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на _____ 2 _____ л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на _____ 2 _____ л. |
| 3. Путей движения в здании | на _____ 2 _____ л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на _____ 4 _____ л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на _____ 2 _____ л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на _____ 2 _____ л. |

Результаты фотофиксации на объекте _____ на _____ л.


Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

Руководитель
рабочей группы

Заместитель главы АМС МО
– Пригородный район

Хубежов В.Т.


(подпись)

Члены рабочей
группы

Главный специалист отдела
строительства, архитектуры и
ЖКХ АМС МО –
Пригородный район

Бесаев О.А.


(подпись)

Главный специалист –
архитектор отдела
строительства, архитектуры и
ЖКХ АМС МО –
Пригородный район

Кцоев Э.Т.


(подпись)

Ведущий специалист
управления образования АМС
МО – Пригородный район

Бязрова А.А.


(подпись)

Заместитель директора ГБУ
«КЦСОН Пригородного
района»


Дзидзоева
М.М.


(подпись)

В том числе:
представители
общественных
организаций
инвалидов


Председатель СОРО ВОИ

Тахохова Р.И.


(подпись)

Председатель СОРО ВОС

Цаболов Х.Г.


(подпись)

представители
организации
расположенной на
объекте

Заведующая МБДОУ
«Детский сад № 18 ст.
Архонская»

Запотоцкая
С.Н.


(подпись)

Управленческое решение согласовано « ____ » _____ 20__ г.
(протокол № ____)

Комиссией (название) Межведомственной рабочей группой по
проведению мониторинга доступности и паспортизации приоритетных
объектов и услуг

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к
паспорту доступности ОСИ
№25
от «10» сентября 2013 года

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
МБДОУ «Детский сад № 18, ст. Архонская», ст. Архонская,
ул. Далибанда, 8

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категори я)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		1	имеется бордюр не оборудованн ый съездом для колясок, имеется порожек на входной калитке, нет кнопки вызова	все	оборудовать бордюр съездом для колясок, реконструиро вать входную калитку, установить кнопку вызова	текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		1,2	имеются неровности покрытия, отсутствуют тактильные дорожки	(К, О, С)	оборудовать внешние пути движения ровным нескользящим покрытием, тактильными полосами	текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	-	-	-	-

ОБЩИЕ требования к зоне	
-------------------------------	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ВНД (К, О, С) ДЧ – И (Г, У)		1,2	текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: В настоящее время структурно-функциональная зона временно не доступна для инвалидов, передвигающихся в креслах – колясках, инвалидов с нарушениями опорно – двигательного аппарата и инвалидов с нарушениями зрения. Доступна частично для инвалидов с нарушениями слуха и инвалидов с нарушениями умственного развития ВНД (К, О, С), ДЧ – И (Г, У). Для адаптации зоны для основных МГН необходимо провести текущие ремонтные работы. Реконструировать входную калитку, установить кнопку вызова, устранить неровности покрытия путей движения, установить тактильные полосы.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

МБДОУ «Детский сад № 18, ст. Архонская», ст. Архонская,
ул. Далибанда, 8

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		3	нет поручней, нет маркировки первой и последней ступени	(О, С)	установить поручни, маркировать первую последнюю ступени лестницы	индивид уальное решение с ТСР
2.2	Пандус (наружный)	есть		4	не соответству ет стандартам	(К)	установить пандус соответствующи й стандартам, установить двухуровневые поручни, нескользящее покрытие	текущий ремонт, индивид уальное решение с ТСР
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		4	размер входной не соответству ет ГОСТ, имеет скользящее покрытие	все	увеличить размеры площадки, установить твердую, нескользящую поверхность, установить поручни	текущий ремонт, индивид уальное решение с ТСР
2.4	Дверь (входная)	есть		4	Имеется порог на	(К, С, О)	устранить порог на входной	текущий ремонт,

					входной двери, нет доводчика и кнопки вызова персонала		двери, установить доводчик и кнопку вызова персонала.	индивидуальное решение с ТСР
2.5	Тамбур	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ВНД (К, О, С) ДЧ – И (Г, У)			Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: В настоящее время структурно-функциональная зона временно не доступна для инвалидов, передвигающихся в креслах – колясках, инвалидов с нарушениями опорно – двигательного аппарата и инвалидов с нарушениями зрения. Доступна частично для инвалидов с нарушениями слуха и инвалидов с нарушениями умственного развития ВНД (К, О, С), ДЧ – И (Г, У). Для адаптации зоны для основных МГН необходимо провести текущие ремонтные работы, оснастить ТСР. Установить пандус, двухуровневые поручни, нескользящие покрытия, отремонтировать входную площадку перед дверью, маркировать первую и последнюю ступени лестницы, установить поручни. Устранить порог на входной двери в здание, установить доводчик и кнопку вызова персонала.

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ № 25
от «10» сентября 2013 года

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МБДОУ «Детский сад № 18, ст. Архонская», ст. Архонская, ул. Далибанда, 8
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль)	есть	3	5	отсутствуют поручни вдоль стен, имеются неровности покрытия.	все	установить поручни вдоль стен, оборудовать пути движения ровным покрытием, в вестибюле установить информацио нный стенд	текущий ремонт, индивид уальное решение с ТСР
3.2	Лестница (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	есть			информируюш ие обозначения перед дверью отсутствуют	(К, О, Г)	установить информирую щие обозначения перед дверью,	

							продублировать рельефными знаками	
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			замечаний нет			
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (К, О, С) ДЧ – И (Г, У)	3	5	текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: В настоящее время структурно-функциональная зона временно не доступна для инвалидов, передвигающихся в креслах – колясках, инвалидов с нарушениями опорно – двигательного аппарата и инвалидов с нарушениями зрения. Доступна частично для инвалидов с нарушениями слуха и инвалидов с нарушениями умственного развития ВНД (К, О, С), ДЧ – И (Г, У). Для адаптации зоны для основных МГН необходимо провести текущие ремонтные работы, оснастить ТСР. Установить поручни вдоль стен, установить предупредительную информацию о препятствии (перед дверными проемами, перед поворотом коммуникационных путей).

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов

МБДОУ «Детский сад № 18, ст. Архонская», ст. Архонская,
ул. Далибанда, 8

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категори я)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		6	дверной порог более 0,025м.	все	оборудовать дверной порог в соответствии с нормами	текущ ий ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	Нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	Нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона обслуживания инвалидов	<i>ВНД (К, О, С) ДЧ – И (Г, У)</i>			текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: В настоящее время структурно-функциональная зона временно не доступна для инвалидов, передвигающихся в креслах – колясках, инвалидов с нарушениями опорно – двигательного аппарата и инвалидов с нарушениями зрения. Доступна частично для инвалидов с нарушениями слуха и инвалидов с нарушениями умственного развития ВНД (К, О, С), ДЧ – И (Г, У). Для адаптации зоны для основных МГН необходимо провести текущие ремонтные работы. Оборудовать пороги в соответствии с действующими нормами.

Приложение 4 (II)
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ № 25
от «10» сентября 2013 года

I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II – места приложения труда**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 4(III)
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ № 25
от «10» сентября 2013 года

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

МБДОУ «Детский сад № 18, ст. Архонская», ст. Архонская,
ул. Далибанда, 8

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		7	размеры санитарно гигиенического помещения не соответствуют действующим нормативам, поручни отсутствуют, нет кнопки вызова персонала	все	реконструк ция санитарно – гигиеническ ого помещения	текущи й ремонт
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-		-		-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-		-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К, О, С) ДЧ – И (Г, У)		7	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: В настоящее время структурно-функциональная зона временно не доступна для инвалидов, передвигающихся в креслах – колясках, инвалидов с нарушениями опорно – двигательного аппарата и инвалидов с нарушениями зрения. Доступна частично для инвалидов с нарушениями слуха и инвалидов с нарушениями умственного развития ВНД (К, О, С), ДЧ – И (Г, У). Для адаптации зоны для основных МГН необходимо провести текущие ремонтные работы. Реконструировать санузлы и умывальные помещения, установить специальные унитазы с детскими подставками, установить поручни, в том числе откидные, кнопки вызова персонала, установить водопроводные краны с рычажной рукояткой.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	<i>ДЧ – И (К, О, Г) ВНД (С, У)</i>			индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: В настоящее время структурно-функциональная зона временно не доступна для инвалидов с нарушениями зрения и психического развития, доступна частично для инвалидов с нарушениями суха и опорно двигательного аппарата, а также для инвалидов, передвигающихся на креслах – колясках (ДЧ – И (К, О, Г), ВНД (С, У). Для адаптации зоны для основных МГН необходимо оснастить объект техническими средствами реабилитации. Оборудовать системы информации на объекте визуальную, акустическую, тактильную (звуковые маячки, информационные стенды, мнемосхемы, обозначения кабинетов, направлений движения и пр.).